

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – AVENIDA JUSTINO CAMBOIM

A seguir, será apresentado através de relatório fotográfico, a situação atual da Avenida Justino Camboim, iniciando na estaca 1+140 (Lat.: 29°49'25.16"S Long.: 51° 7'6.48"O) até a estaca 4+361,77 (Lat.: 29°49'22.20"S; Long.: 51° 5'12.76"O).



Foto 1: Início do trecho - Estaca 1+140m



Foto 2: Vista geral do trecho - Estaca 1+340m



Foto 3: Vista geral do trecho - Estaca 1+440m




Foto 4: Vista geral do trecho - Estaca 1+500m



Foto 5: Vista geral do trecho - Estaca 1+680m



Foto 6: Vista geral do trecho - Estaca 1+700m



Foto 7: Vista geral do trecho - Estaca 1+800m



Foto 8: Vista geral do trecho - Estaca 0+030m



Foto 9: Vista geral do trecho - Estaca 2+290m



Foto 10: Vista geral do trecho - Estaca 2+300m




Foto 11: Vista geral do trecho - Estaca 2+440m



Foto 12: Vista geral do trecho - Estaca 2+510m



Foto 13: Drenagem existente - Estaca 2+760m



Foto 14: Vista geral do trecho - Estaca 2+820m




Foto 15: Ponte existente - Estaca 3+080m




Foto 16: Vista geral do trecho - Estaca 3+085m



Foto 27: Vista geral do trecho - Estaca 3+180m



Foto 18: Vista geral do trecho - Estaca 3+305m




Foto 19: Vista geral do trecho - Estaca 3+410m



Foto 20: Vista geral do trecho - Estaca 0+540m



Foto 21: Vista geral do trecho - Estaca 3+620m



Foto 22: Drenagem existente - Estaca 3+660m



Foto 23: Vista geral do trecho - Estaca 3+665m



Foto 24: Vista geral do trecho - Estaca 3+700m




Foto 25: Vista geral do trecho - Estaca 3+960m



Foto 26: Vista geral do trecho - Estaca 4+240m



Foto 27: Final do trecho - Estaca 4+360m

Eng. Civil Zader Schmegel

CREA/RS 143.409

Sapucaia do Sul, Agosto de 2022